

Déclaration des substances perturbatrices endocriniennes présentes dans les véhicules Porsche

Conformément au décret 2021-1110, la liste suivante a pour but de communiquer tous les composants contenant une substance perturbatrice endocrinienne, dans une proportion de 0,1 % ou plus, qui peuvent potentiellement être installés dans les véhicules de la gamme suivante.

Gamme Macan (H1 II)
Année modèle 2022
Date du statut 21.01.2022

Veillez noter que des mises à jour basées sur une réglementation actualisée ou des modifications du contenu ou des caractéristiques du véhicule sont possibles. Veuillez consulter <https://www.porsche.com/france/reach-regulation/> pour la mise à jour et les dernières informations

Numéro de pièce	Nom de la pièce	CAS-Nb	Nom de la substance
3D0.860.277	Extincteur	9016-45-9	Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol
4G0.927.277.C	moteur électrique	25154-52-3	n-Nonylphénol
7P5.881.065.C	système pneumatique	117-81-7	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
7P5.881.073.B	Pompe	117-81-7	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
7PP.035.415.G	woofer	84-69-5	Phtalate de diisobutyle (DIBP)
7PP.035.828.E	woofer	84-69-5	Phtalate de diisobutyle (DIBP)
8K2.723.140.A	Pedale de frein	117-81-7	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
95B.857.805.B	ceinture de securite 3 points Argent Rho	9036-19-5	Octylphénol éthoxylé
95B.860.025.A	Rampe de pavillon	9016-45-9	Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol
95B.860.026.A	Rampe de pavillon	9016-45-9	Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol
95B.867.245.A	revêtement	84-74-2	Phtalate de dibutyle (DBP)
95B.867.246.A	revêtement	84-74-2	Phtalate de dibutyle (DBP)
95B.867.767.G	Revetement Noir	9016-45-9	Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol
95B.867.768.G	Revetement Noir	9016-45-9	Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol

- fin de liste -